## ITA' DI TORREMAGGIORE

## ELABC )RATO DI ANALISI

REPORT FOTOGRAFICO Degrado Fisico TAV. 10.2



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 5